

Campaña N° 87 - Fallo de tensión componentes eléctricos modelo ENDURO 2T 2009

ENDURO 2T. 2009

Apreciado concesionario:

Se ha detectado en el modelo Enduro 2T. 2009, en algún caso que el cable amarillo de tensión que va a la caja de intermitencia puede rozar con la brida superior de suspensión y se derive a masa. Al derivarse a masa, puede provocar un fallo de tensión en el claxon, en el conjunto multifunción, en las luces o en los intermitentes.

Deben modificar la posición de la caja intermitentes (según foto) para que, el cable no roce con la brida suspensión.

Posición incorrecta**Posición correcta**

Agradeceríamos que cualquier duda o aclaración, se pongan en contacto con nosotros.

Atentamente,

Josep Parés 972 40 61 86
Departamento de Posventa

Dani Ortiz 902 47 62 54 ext. 221
Atención al Cliente
e.mail attclientes@gasgasmotos.es