

Campaña N° 73 : Retén del cigüeñal de la tapa de embrague. Motores 450cc. 4T. 2007

Apreciado Concesionario:

Se ha detectado que el retén del cigüeñal de la tapa embrague es defectuoso en algunos motores de motocicleta y quads 450cc 4T modelo 2007. Este defecto puede provocar pérdida de presión de aceite (al ralentí incluso se puede encender la luz del testigo de presión de aceite) y graves daños en el motor.

FOTOS DE LAS PIEZAS

Retén del cigüeñal de la tapa de embrague a sustituir.



Trazabilidad de la tapa de embrague.

Procedimiento para sustituir el retén de la tapa de embrague:

Posicionar la motocicleta horizontal para desmontar la tapa de embrague, evitando la pérdida del aceite del motor.

Comprobar la trazabilidad de la tapa de embrague: Si lleva marcado el año 07 (tal como indica la fotografía adjunta) solamente se debe cambiar el retén. Si la trazabilidad de la tapa de embrague es 06, se debe cambiar la tapa de embrague completa.

Al montar el retén nuevo, se debe vigilar la posición. La posición correcta es con las letras del retén visibles.

Rogamos soliciten al Departamento de Recambios las piezas correctas y tramiten el procedimiento como una garantía normal, indicando en descripción del problema "Campaña N° 73".

Nuestro Departamento de Garantías tramitará el abono de la pieza y el pago de la mano de obra (tiempo: 25 minutos)

Agradeceríamos que ante cualquier duda o aclaración, contacten con nosotros.

Atentamente,

Josep Parés 972 40 61 86 - Mónica Torre 902 47 62 54 ext 221

Departamento de Posventa / Atención al Cliente