


Circular Nº 130: Par de apriete tornillo 10X25 Volante Magnético EC 250/300 2014

Apreciado Concesionario:

Les solicitamos que durante la revisión que efectúen en las motos pertenecientes a los modelos EC 250/300 2014 2T, se ejecute, como medida preventiva, la revisión del par de apriete del tornillo fijación Volante Magnético. El par de apriete correspondiente es de **55Nm**.



Rogamos que, una vez hecha la comprobación, se registre en el sistema Deiweb con la referencia indicada más abajo para que quede constancia de la revisión.

Las referencias a introducir en Deiweb son las siguientes:

Pieza a revisar: T0101025 / TORNILLO 10x25 M125 12.9 VOLANTE MAGNETICO

Tiempo d mano de obra para sustitución: 25 minutos.

Precio de la Mano de obra: 30€/hora

Atentamente,

Departamento Posventa / Asistencia Técnica

GAS GAS MOTOS S.A.

E.mail csanchez@gasgasmotos.es