



Para To	CONCESSIONNAIRES FR.				A l'attention de Attention to	RESPONSABLE D'ATELIER	
Nº. FAX Telefax Ref. nº					Dep. Div.	TECHNIQUE	
Fecha Date	25/10/2014	Nº Pag. Page Nº	01	/ de / of	01	Envoyé par Sent by	DEP. SAV RIEJU/USINE
Objet Subject	VOYANT DU SERVICE MAINTENANCE ET PROGRAMMATION C.D.I. MODÈLES CITY LINE 125/300						

Nous vous informons, ci-dessous, les mesures pour réinitialiser l'autonomie de révision sur le tableau de bord de nos modèles CITY LINE 125/300, après chaque examen périodique:

- Appuyez sur le bouton "MODE"
- Tourner la clé de contact en position "ON"
- Maintenez le bouton "MODE" pendant 30 secondes

Pour corriger d'éventuel problème au niveau de la stabilité du ralenti, arrêt du véhicule au moment du stationnement, ou lors du changement d'une nouvelle batterie, etc., veuillez reprogrammer le boîtier CDI, suivant la procédure suivante:

- Déconnecter la batterie, "Attendre 30 secondes"
- Connecter la batterie
- Tourner la clé de contact sur "ON" attendre 1 seconde
- Tourner la clé de contact sur "OFF" attendre 1 seconde
- Tourner la clé de contact sur "ON" Attendre 10 secondes
- Tourner la clé de contact sur "OFF" Attendre 10 secondes
- Démarrez le véhicule
- Sur la partie digitale du compteur apparaîtra les indications 125cc / 300cc / 125 i cc
- Appuyez sur le bouton "MODE" lorsque le compteur indique 300 cc

IMPORTANT:

Tous les modèles City Line 125 et 300 doivent être paramétrés en mode 300 cc

MERCI

LE DEPARTEMENT DU SERVICE APRES VENTE DE RIEJU SA

Alberto Mendez_Responsable
 C/ Borrassà, 41-45
 17600 Figueres
 Girona Spain.