

Information

Action corrective de l'installation électrique pour améliorer l'évacuation d'eau

Réf:

ECM02.12.008-01

0/000.160.3501


Par:

Département technique de NUUK

Résumé: Nous avons détecté l'entrée d'eau dans l'installation électrique, c'est pour cela que nous proposons cette action corrective décrite dans le document ci-dessous.

Action corrective:



1. Démonter le couvercle supérieur 0/000.570.3506 pour accéder au faisceau que l'on trouve en dessous de la batterie. Retirer la batterie de 12V.



2. Extraire le faisceau des points de fixation qui se trouvent à côté du chargeur pour accéder à la partie inférieure du faisceau.



3. Retirer l'isolant de la partie du faisceau comme indiqué ci-dessous (voir image), jusqu'à laisser visible 2 cm du faisceau.



4. Afin de bien faire évacuer l'eau, il est nécessaire d'ouvrir l'isolant sur 10cm avec précaution. Il est préférable d'ouvrir à l'aide d'un ciseau plutôt qu'avec un cutter. ATTENTION: Il ne faut couper aucun câble.



5. Scotcher la partie de l'isolant coupé pour éviter l'ouverture complète. Il faut scotcher approximativement à 3 cm du début de l'isolant. Nous conseillons un minimum de 3 point de scotch sur les 10 cm ouvert du faisceau.



6. Au moment d'installer de nouveau l'installation, il est obligatoire de laisser la partie du faisceau ouverte le plus bas possible afin de permettre une meilleure évacuation d'eau.
7. Installer de nouveau la batterie de 12V, fixer le faisceau dans les points de fixation et monter le couvercle supérieur du chargeur.